

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
**ZÁZNAMOVÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV VEDENEJ V REGISTROCH
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ**
Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 4. 12. 2015
Čas vyhotovenia: 17:07

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 16. 9. 2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register skládok odpadov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.



Základné identifikačné údaje environmentálnej záťaže:

Názov: PP (004) / Jánovce - skládka Pri družstve

Identifikátor: SK/EZ/PP/1442

Registre: register C

Základné identifikačné údaje skládky odpadov:

Registračné číslo: 935

Archívne číslo: v registri nie je uvedené

Miestny názov: Janovce - pri družstve

Územný význam: miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000)

Stav: upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)

Stav úpravy: v registri nie je uvedené

Skládka je monitorovaná: v registri nie je uvedené

Návrh na ďalšie využitie: rekultivácia

Evidencia zloženia odpadu podľa: v registri nie je uvedené

Administratívne údaje:

Rok vytvorenia: 1970

Spôsob zistenia roku vytvorenia: odhadom

Rok ukončenia skládkovania: v registri nie je uvedené

Spôsob zistenia roku ukončenia skládkovania: v registri nie je uvedené

Prevádzkovateľ - subjekt: v registri nie je uvedené

IČO prevádzkovateľa: v registri nie je uvedené

Lokalizácia:

Okres: Poprad

Katastrálne územie: Jánovce pri Poprade

Súradnica X (S-JTSK): -322075,80

Súradnica Y (S-JTSK): -1203383,00

Súradnica Z (m): 595,00

Spôsob učenia súradnice Z: vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)

Technické parametre:

Plocha [m²]: v registri nie je uvedené

Objem [m³]: v registri nie je uvedené

Voľná kapacita [m³]: v registri nie je uvedené

Priemerná mocnosť [m]: 2

Spôsob učenia priemernej mocnosti: hrubým odhadom (odhadom na základe iných indícií)

Maximálna mocnosť [m]: 5

Spôsob učenia maximálnej mocnosti: hrubým odhadom (odhadom na základe iných indícií)

Vnútna stavba skládky:

Ochranný systém podložia - tesnenie: nemá

Hodnotenie funkčnosti ochranného systému podložia: v registri nie je uvedené

Drenážny systém priesakových vôd: nemá

Prekrytie skládky: nemá

Hodnotenie funkčnosti prekrytia skládky: v registri nie je uvedené

Indikačný kontrolný systém: nemá

Indikačný systém - frekvencia sledovania: v registri nie je uvedené

Medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania: nie sú

Postrek: nemá

Vzťah k okoliu a technická bezpečnosť:

Vzdialenosť od obydľia [m]: 200

Typ najbližšieho vodného zdroja: vodný tok

Vzdialenosť od vodného zdroja [m]: 10

Pozícia materiálu voči okoliu: nadúrovňová

Kontakt s podzemnými vodami: nijaký

Rozsah kontaktu s podzemnými vodami: nie je zjavná

Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu: nie je zistený negatívny vplyv skládky na ovzdušie

Reliéf povrchu skládky: striedanie elevačných a depresných tvarov

Technická bezpečnosť v priestore skládky: stabilita (sadanie)

Technická bezpečnosť v okolí skládky: nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť

Iné vplyvy na životné prostredie: Časť je rekultivovaná

Geologické údaje:

Rajón predkvartérneho podkladu: v registri nie je uvedené

Podrajón hornín predkvartérneho podkladu: v registri nie je uvedené

Rajón štvrtohorných pokryvných hornín: v registri nie je uvedené

Podrajón hornín pokryvných útvarov: v registri nie je uvedené

Index mocnosti vrstiev: v registri nie je uvedené

Spôsob zistenia indexu hĺbky: v registri nie je uvedené

Koeficient filtrácie - číslo (mantis): -7

Koeficient filtrácie - číslo (exponent): 1

Spôsob zistenia koeficientu filtrácie: hrubý odhad podľa litologického typu

Dokumentáciu spracoval (kontaktné údaje):

Priezvisko a meno: Kňazovická Jana

E-mail: Jana.Knazovicka@minv.sk

Telefón: 052/7871925

Fax: 052/7871924

Poznámka: Prekrytá.